



Petacciato, lì 02/05/2024

Spett.le
ARPA MOLISE
arpamolise@legalmail.it

Spett.le
REGIONE MOLISE
regionemolise@cert.regione.molise.it

Oggetto: **Istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA di cui alla D.D. n. 2830 del 20/05/2021 ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs.152/2006 relativa al progetto per la RAZIONALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO FUNZIONALE DEL SITO ESTRATTIVO IN LOCALITÀ "GIULIANELLA" – PETACCIATO (CB)**

Relazione tecnica sullo stato del ripristino ambientale

In relazione a quanto in oggetto vi inviamo la seguente relazione tecnica:

- In data 25 Settembre 2018 è stata presentata la domanda agli enti preposti dalla scrivente società finalizzata all'ottenimento del PAUR per l'ampliamento del sito estrattivo autorizzato con DD n°71/2009. Fra la documentazione allegata c'era la tavola 4 del Luglio 2018 con l'individuazione delle aree già ripristinate (ALL 2);
- In data 14 Luglio 2020 il IV DIPARTIMENTO - GOVERNO DEL TERRITORIO, RISORSE NATURALI SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DEMANIO, OPERE IDRAULICHE E MARITTIME - IDRICO INTEGRATO - Ufficio ATTIVITÀ ESTRATTIVE E MINERARIE - della Regione Molise ha effettuato un sopralluogo sul sito oggetto della pratica di ampliamento ed ha riscontrato che il ripristino era stato effettuato come da tavola allegata al progetto con l'aggiunta del lato SUD del primo gradone con relativo terrazzo. Le aree ripristinate risultavano inerbite con le essenze previste nel progetto di ripristino e risultavano realizzate le relative canalette per la regimazione delle acque meteoriche (ALL 3);
- Nel corso della procedura gli enti preposti hanno richiesto alla SIAI SRL un cronoprogramma dei lavori con il dettaglio delle aree di ripristino e dei lotti successivi da escavare; in data 14 Dicembre 2020 SIAI SRL ha inoltrato una PEC (ALL 4) in risposta a quanto richiesto nel comma precedente con una relazione tecnica nella quale si spiegavano i motivi per cui il ripristino deve necessariamente essere effettuato considerando l'area come unico lotto;
- Alleghiamo, infine, una tavola (ALL 5) con la situazione attuale delle aree ripristinate.

Distinti saluti.



SIAI[®]
FORNACE DI PETACCIATO

S.I.A.I. s.r.l.

SOCIETA' IMMOBILIARE AGRICOLA INDUSTRIALE
CAP. SOC. € 3'150'000,00 INT. VERS.

associato



Petacciatto, lì 02/05/2024

S.I.A.I. S.R.L.
Fornace di Petacciatto

(Dr. Domenico BARBA)

C:\Users\e.barba\Desktop\Relazione tecnica sullo stato del ripristino ambientale.docx

SEDE ED AMMINISTRAZIONE
64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) - VIA PATINI, 7
TEL. 085 89 90 104 (pbx) - FAX 085 89 30 485
R.E.A. TE 40911 - CASELLA POSTALE N. 78
e-mail: amministrazione@sialaterizi.it
COD. FISC. / P.IVA 0060860673



POROTON[®]

STABILIMENTO ED UFFICIO TECNICO
86038 PETACCIATO (CB) - VIA MEDITERRANEO, 40
TEL. 0875 67 302 (pbx) - FAX 0875 67 85 53
e-mail: info@sialaterizi.it

www.sialaterizi.it