

REGIONE MOLISE

INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO CONNESSO CON IL FENOMENO FRANOSO CHE HA INTERESSATO IL SETTORE SETTENTRIONALE DELL'ABITATO DI CIVITACAMPOMARANO NEI MESI DI FEBBRAIO-APRILE 2017



Via Luigi e Nicola Marinelli n° 2
86025 Ripalimosani (CB)
tel/fax 0874.484603 - www.geoservizisrl.net

DIRETTORE TECNICO

Dott. Geol. Sergio ROMANO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Franco Antenucci

PROPONENTE:

Comune di Civitacampomarano (CB)

CODICE ELABORATO


Commessa	LFP	Doc	Rev
CS0427	0P	INCD	0101
			0

Studio preliminare (art. 3, comma 4, DPCM 14.07.2016)

Corografia

REVISIONE			REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
n°	descrizione	data			
0	Emissione definitiva	sett. 2018	Dott. Geol. Sergio ROMANO	Dott. Geol. Pierfederico DE PARI	Dott. Geol. Sergio ROMANO

Il presente documento è opera dell'ingegno. È vietata la riproduzione, anche parziale, degli elaborati che rimangono di proprietà della società Geoservizi S.r.l..
Ogni diritto è riservato (Art. 99 L. 633/41).



Legenda

Ubicazione

Corografia generale

1:25000

0 850 1300 1950 m