

Export _ ANAGRAFE REGIONALE EDILIZIA SCOLASTICA (www.edilizascolastica.regione.molise.it)

		n. Edifici		%		n. Edifici		%	
		OTTOBRE 2019				OTTOBRE 2018			
1.1.1 Numero, distribuzione e caratteristiche degli edifici scolastici presenti sul territorio regionale									
a) EDIFICI SCOLASTICI CENSITI SULLA PIATTAFORMA		375	100%	376	100%	376	100%		
a.1	Provincia di Campobasso	257	69%	254	68%	254	68%		
a.2	Provincia di Isernia	118	31%	122	32%	122	32%		
b) SUDDIVISIONE PER ENTE LOCALE PROPRIETARIO		375	100%	376	100%	376	100%		
b.1	Totale Proprietà Comunale	296	79%	297	79%	297	79%		
b.1.1		202	68%	199	67%	199	67%		
b.1.2	Prov. Cb	94	32%	98	33%	98	33%		
	Prov. Is								
b.2	Totale Proprietà Provinciale	79	21%	79	21%	79	21%		
b.2.1		55	70%	55	70%	55	70%		
b.2.2	Prov. Cb	24	30%	24	30%	24	30%		
	Prov. Is								
c) DESTINAZIONE D'USO EDIFICIO		375	100%	376	100%	376	100%		
c.1	Edificio destinato sola attività didattica	338	90%	340	90%	340	90%		
c.2	Edifici Scolastici destinati solo a palestra	37	10%	36	10%	36	10%		
c.2.1		26	8%	24	7%	24	7%		
c.2.1	Prov. Cb	11	3%	12	4%	12	4%		
	Prov. Is								
c.3	Edifici Scolastici con SPAZI MENSA	59	16%	47	13%	47	13%		
b.2.1		37	63%	30	64%	30	64%		
b.2.2	Prov. Cb	22	37%	17	36%	17	36%		
	Prov. Is								
d) ANNO DI COSTRUZIONE CORPI DI FABBRICA		375	100%	376	100%	376	100%		
d.1.0	Fascia di costruzione prima 1800	1	0%	1	0%	1	0%		
d.1.1	Fascia di costruzione tra il 1800 e il 1899	4	1%	4	1%	4	1%		
d.1.2	Fascia di costruzione tra il 1900 e il 1920	2	1%	2	1%	2	1%		
d.1.3	Fascia di costruzione tra il 1921 e il 1945	21	6%	20	5%	20	5%		
d.1.4	Fascia di costruzione tra il 1946 e il 1960	65	17%	73	19%	73	19%		
d.1.5	Fascia di costruzione tra il 1961 e il 1975	87	23%	88	23%	88	23%		
d.1.6	Fascia di costruzione tra il 1976 in poi	177	47%	166	44%	166	44%		
d.1.7	Dato ASSENTE (campo non valorizzato dai Tecnici)	18	5%	22	6%	22	6%		

	n. Edifici		%	n. Edifici		%
	OTTOBRE 2019			OTTOBRE 2018		
e) STATO DI CONSERVAZIONE CORPI DI FABBRICA	375	100%		376	100%	
e.1 Installazione ex-novo	11	3%		12	3%	
e.1.2 Strutture Portanti	2	1%		2	1%	
e.1.3 Solai	1	0%		1	0%	
e.1.4 Scale	4	1%		4	1%	
e.1.5 Coperture	4	1%		5	1%	
e.2 Sostituzione o rifacimento completo	65	17%		68	18%	
e.2.1 Strutture Portanti	10	3%		12	3%	
e.2.2 Solai	11	3%		11	3%	
e.2.3 Scale	3	1%		4	1%	
e.2.4 Coperture	41	11%		41	11%	
e.3 Manutenzione Completa	169			172		
e.3.1 Strutture Portanti	42	11%		45	12%	
e.3.2 Solai	32	9%		32	9%	
e.3.3 Scale	28	7%		30	8%	
e.3.4 Coperture	67	18%		65	17%	
e.4 Non richiede interventi						
e.4.1 Strutture Portanti	191	51%		187	50%	
e.4.2 Solai	212	57%		200	53%	
e.4.3 Scale	156	42%		147	39%	
e.4.4 Coperture	94	25%		83	22%	
e.5 Dato ASSENTE (campo non valorizzato dai Tecnici)						
e.5.1 Strutture Portanti	17	5%		20	5%	
e.5.2 Solai	39	10%		62	16%	
e.5.3 Scale	39	10%		62	16%	
e.5.4 Coperture	39	10%		62	16%	
F) STATO DI CONSERVAZIONE IMPIANTI	375	100%		376	100%	
f.1 Installazione ex-novo	104	28%		93	25%	
f.1.1 Impianto Idrico	5	1%		4	1%	
f.1.2 Impianto Igenico Sanitario	4	1%		3	1%	
f.1.3 Impianto Ascensore	47	13%		45	12%	
f.1.4 Infrastruttura di rete (cablaggio)	48	13%		41	11%	
f.2 Sostituzione o rifacimento completo	55	15%		56	15%	
f.2.1 Impianto Idrico	14	4%		14	4%	
f.2.2 Impianto Igenico Sanitario	23	6%		22	6%	
f.2.3 Impianto Ascensore	2	1%		2	1%	
f.2.4 Infrastruttura di rete (cablaggio)	16	4%		18	5%	
f.3 Manutenzione Completa	107	29%		104	28%	
f.3.1 Impianto Idrico	29	8%		27	7%	
f.3.2 Impianto Igenico Sanitario	43	11%		42	11%	
f.3.3 Impianto Ascensore	14	4%		15	4%	
f.3.4 Infrastruttura di rete (cablaggio)	21	6%		20	5%	

Export _ ANAGRAFE REGIONALE EDILIZIA SCOLASTICA (www.ediliziascolastica.regione.molise.it)

	n. Edifici		n. Edifici	
	OTTOBRE 2019	%	OTTOBRE 2018	%
f.4 Non richiede interventi				
f.4.1 Impianto Idrico	163	43%	169	45%
f.4.2 Impianto Igenico Sanitario	131	35%	135	36%
f.4.3 Impianto Ascensore	77	21%	76	20%
f.4.4 Infrastruttura di rete (cablaggio)	131	35%	128	34%
f.5 Dato ASSENTE (campo non valorizzato dai Tecnici)				
f.5.1 Impianto Idrico	18	5%	17	5%
f.5.2 Impianto Igenico Sanitario	19	5%	22	6%
f.5.3 Impianto Ascensore	33	9%	47	13%
f.5.4 Infrastruttura di rete (cablaggio)	22	6%	37	10%

G) STATO DI CONSERVAZIONE IMPIANTI ELETTRICI		375	100%	376	100%
g.1 Installazione ex-novo	46	12%	42	11%	
g.1.1 Impianto elettrico Sottotraccia	10	3%	10	3%	
g.1.2 Impianto elettrico canalette esterne	11	3%	10	3%	
g.1.3 Impianto cucina	9	2%	8	2%	
g.1.4 Impianto elettrico EMERGENZA	16	4%	14	4%	
g.2 Sostituzione o rifacimento completo	67	18%	70	19%	
g.2.1 Impianto elettrico Sottotraccia	26	7%	29	8%	
g.2.2 Impianto elettrico canalette esterne	16	4%	16	4%	
g.2.3 Impianto cucina	8	2%	7	2%	
g.2.4 Impianto elettrico EMERGENZA	17	5%	18	5%	
g.3 Manutenzione Completa	98	26%	97	26%	
g.3.1 Impianto elettrico Sottotraccia	32	9%	30	8%	
g.3.2 Impianto elettrico canalette esterne	20	5%	20	5%	
g.3.3 Impianto cucina	16	4%	17	5%	
g.3.4 Impianto elettrico EMERGENZA	30	8%	30	8%	
g.4 Non richiede interventi					
g.4.1 Impianto elettrico Sottotraccia	161	43%	158	42%	
g.4.2 Impianto elettrico canalette esterne	147	39%	148	39%	
g.4.3 Impianto cucina	83	22%	86	23%	
g.4.4 Impianto elettrico EMERGENZA	147	39%	148	39%	
g.5 Dato ASSENTE (campo non valorizzato dai Tecnici)					
g.5.1 Impianto elettrico Sottotraccia	21	6%	27	7%	
g.5.2 Impianto elettrico canalette esterne	18	5%	21	6%	
g.5.3 Impianto cucina	24	6%	35	9%	
g.5.4 Impianto elettrico EMERGENZA	19	5%	25	7%	

n. Edifici	%
OTTOBRE 2019	


n. Edifici	%
OTTOBRE 2018	

2.1.1 Notizie Ubicazione Edificio:

h) UBICAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO		375	100%	376	100%
h.1	Progettato ed Adeguato alla normativa antis.	113	30%	105	28%
h.2	Non adeguati alla normativa antisismica	262	70%	271	72%
h.3	Edifici con certificati di conformità	96	26%	89	24%
h.4	Edifici privi di certificato di conformità	255	68%	287	76%
h.5	Edifici con relazione Geotecnica	120	32%	113	30%
h.6	Edifici privi di relazione Geotecnica	263	70%	263	70%
h.7	Edifici con relazione Geologica	140	37%	135	36%
h.8	Edifici privi di relazione Geologica	235	63%	241	64%
h.7	Edifici con VERIFICA SISMICA (art. 2 Ord. Pres. Cons. n. 3274 del 20.03.03 e ss. li.)	220	59%	233	62%
h.8	Edifici privi di VERIFICA SISMICA (art. 2 Ord. Pres. Cons. n. 3274 del 20.03.03 e ss. li.)	115	31%	143	38%
h.9	Edifici con altra VERIFICA SISMICA (D.M. 16.01.96 e ss.ii.)	23	6%	0	0%
h.10	Edifici privi di altra VERIFICA SISMICA(D.M. 16.01.96 e ss.ii.)	352	94%	0	0%
h.11	Edifici con ACCATASTAMENTO	272	73%	280	74%
h.11	Edifici privi di ACCATASTAMENTO	103	27%	96	26%
i) CONDIZIONI DI SICUREZZA E REQUISITI PARTICOLARI		375	100%	376	100%
i.1	CERTIFICATI AUTORIZ. AL FUNZIONAMENTO	375	100%	376	100%
i.1.1	Certificato Presente	109	29%	107	28%
i.1.2	Certificato Assente	218	58%	217	58%
i.1.3	Certificato non indicato	48	13%	52	14%
i.2	CERTIFICATI AGIBILITA' ABITABILITA'	375	100%	376	100%
i.2.1	Certificato Presente	136	36%	129	34%
i.2.2	Certificato Assente	222	59%	226	60%
i.2.3	Certificato non indicato	17	5%	21	6%
i.3	CERTIFICATI COLLAUDO STATICO	375	100%	376	100%
i.3.1	Certificato Presente	219	58%	210	56%
i.3.2	Certificato Assente	139	37%	145	39%
i.3.3	Certificato non indicato	17	5%	21	6%
i.4	REGISTRO INFORTUNI (D.P.R 547/55 e ss. ii.)	375	100%	376	100%
i.4.1	Registro Presente	171	46%	186	49%
i.4.2	Registro Assente	151	40%	134	36%
i.4.3	Registronon indicato	53	14%	56	15%
i.5	OMOLOGAZIONE CENTRALE TERMICA	375	100%	376	100%
i.5.1	Omologazione Presente	158	42%	148	39%
i.5.2	Omologazione Assente	201	54%	209	56%
i.5.3	Omologazione indicato	16	4%	19	5%
i.6	CERTIFICATI IMPIANTI ELETTRICI (L. 46/1990)	375	100%	376	100%
i.6.1	Certificato Presente	227	61%	216	57%
i.6.2	Certificato Assente	118	31%	127	34%
i.6.3	Certificato non indicato	30	8%	33	9%

Export _ ANAGRAFE REGIONALE EDILIZIA SCOLASTICA (www.edilizascolastica.regione.molise.it)

	n. Edifici		%	n. Edifici		%
	OTTOBRE 2019			OTTOBRE 2018		
i.7 CERTIFICATI IMPIANTO ANTINCENDIO (L. 46/1990)	375	100%		376	100%	
i.7.1 Certificato Presente	131	35%		123	33%	
i.7.2 Certificato Assente	208	55%		213	57%	
i.7.3 Certificato non indicato	36	10%		40	11%	
i.8 DENUNCIA IMPIANTO MESSA A TERRA (D.P.R.547/55 - D.P.R.462/01)	375	100%		376	100%	
i.8.1 Denuncia Presente	166	44%		160	43%	
i.8.2 Denuncia Assente	171	46%		175	47%	
i.8.3 Denuncia non indicato	38	10%		41	11%	
i.9 DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI (D.LGS. 626/1994)	375	100%		376	100%	
i.9.1 Documento Presente	269	72%		266	71%	
i.9.2 Documento Assente	89	24%		91	24%	
i.9.3 Documento non indicato	17	5%		19	5%	
i.9 PIANO DI EMERGENZA (D.LGS. 626/1994)	375	100%		376	100%	
i.9.1 Presente	280	75%		277	74%	
i.9.2 Assente	78	21%		80	21%	
i.9.3 non indicato	17	5%		19	5%	
<hr/>						
l) DOTAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	375	100%		376	100%	
l.1 Edifici privi di ostacoli e/o barriere	284	76%		280	74%	
l.2 Edifici che non consentono la piena utilizzazione ed accessibilità delle attrezzature e dei locali nel loro complesso a persone disabili	91	24%		96	26%	
<hr/>						
m) EDIFICI CON PRESENZA DI AMIANTO	6	2%		9	2%	
TIPOLOGIA DI PRESENZA AMIANTO						
m.1 Coperture in amianto	2	1%		4	1%	
m.2 Cassoni in amianto	1	0%		1	0%	
m.4 ALTRE TIPOLOGIE CON PRESENZA DI AMIANTO	3	1%		4	1%	
<hr/>						
n) EDIFICI E PLESSI SCOLASTICI GEOREFERENZIATI						
n.1 Edifici GEOREFERENZIATI	293	78%		246	65%	
n.1.2 Edifici NON GEOREFERENZIATI	82	22%		130	35%	
<hr/>						
o) PLANIMETRIE CARICATE A SISTEMA				376		
o.2.1 PLANIMETRIE CARICATE A SISTEMA	67	18%		23	6%	
o.2.2 PLANIMETRIE NON INSERITE	352	94%		353	94%	



Differenza
Ott. 18 / Ott. 2019

-1

3
-4

-1

-1
3
-4

0
0
0

-1


-2

1
2
-1

12
7
5

-1

0
0
0
1
-8
-1
11
-4



Differenza
Ott. 18 / Ott. 2019

-1

-1

0

0

0

-1

-3

-2

0

-1

0

-3

-3

0

-2

2

4

12

9

11

-3

-23

-23

-23



-1

11

1

1

2

7

-1

0

1

0

-2

3

2

1

-1

1



Differenza
Ott. 18 / Ott. 2019

-6
-4
1
3

1
-3
-14
-15

-1

4
0
1
1
2

-3
-3
0
1
-1

1
2
0
-1
0

3
-1
-3
-1

-6
-3
-11
-6





Differenza
Ott. 18 / Ott. 2019

-1

8

-9

7

-32

7

0

5

-6

-13

-28

23

352

-8

7

-1

-1

2

1

-4

-1

7

-4

-4

-1

9

-6

-4

-1

-15

17

-3

-1

10

-8

-3

-1

11

-9

-3



Differenza
Ott. 18 / Ott. 2019

-1
8
-5
-4
-1
6
-4
-3
-1
3
-2
-2
-1
3
-2
-2

-1

4

-5

-3

-2
0
-1

47

-48

44

-1