



VIBAC S.p.A.

STRADA TICINETO - SALITA SAN SALVATORE
15040 TICINETO (AL) ITALY

TEL. +39 0142 413200
FAX +39 0142 411916

CAPITALE SOCIALE: Euro 21.798.205 i.v
COD. FISC. e PART. I.V.A.: 01189360066
PARTITA I.V.A. INTERNAZIONALE: IT 01189360066
REG. SOC. 5520 TRIB. CASALE M.TO (AL)
C.C.I.A.A. AL N. 144647



Via Giovanni Agnelli, 7 (Z.I.) – 86039 - Termoli (CB)

A.I.A. Determina Dirigenziale n. 4

del 30.01.2015 aggiornata con D.D. n. 2940, atto n.15 del 30.06.2016

Report annuale 2021

30 marzo 2022

Il Gestore

Stefano Venturino

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 59576/2022 del 30-03-2022
Allegato 1 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente



VIBAC S.p.A.

STRADA TICINETO - SALITA SAN SALVATORE
15040 TICINETO (AL) ITALY

TEL. +39 0142 413200
FAX +39 0142 411916

CAPITALE SOCIALE: Euro 21.798.205 i.v
COD. FISC. e PART. I.V.A.: 01189360066
PARTITA I.V.A. INTERNAZIONALE: IT 01189360066
REG. SOC. 5520 TRIB. CASALE M.TO (AL)
C.C.I.A.A. AL N. 144647

1. INTRODUZIONE

La presente relazione viene redatta in conformità a quanto previsto dall'art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006 e dal punto 8.4 del PMC vigente, *"Obbligo di comunicazione annuale"*, allegato alla Autorizzazione AIA, rilasciata allo stabilimento VIBAC S.p.A di Termoli con Determina Dirigenziale n. 4 del 30 gennaio 2015, integrata e modificata con D. D. n. 2940, atto n. 15 del 30 giugno 2016 e D.D n. 2848 del 17 giugno 2019.

Le pagine che seguono contengono una breve sintesi dei risultati del Piano di Monitoraggio e Controllo e della conformità di utilizzo degli Impianti, relativamente al periodo di riferimento che va dal 01/01/2021 al 31/12/2021.

Si ritiene di dover evidenziare, prima di entrare nello specifico delle attività eseguite, che la VIBAC, al fine di garantire di un approccio sistematico e preordinato alle emergenze ambientali e di aumentare il vantaggio competitivo dell'impresa sul mercato, grazie alla crescita della sua reputazione di azienda impegnata nella sostenibilità, ha adottato un sistema di gestione ambientale certificato ISO 14001:2015, (n. IT270030/UK-1 del 16.10.2019 e valido fino al 13.09.2022), rilasciato dalla BUREAU Veritas Certification, con sede in Milano al Viale Monza n. 347.

La prima visita periodica di mantenimento del 16 settembre 2020 non ha registrato alcuna non conformità sostanziale. La seconda visita di mantenimento si è svolta in 16 settembre 2021, non ha registrato non conformità sostanziale.

Il 5 gennaio 2021 l'Azienda, a seguito di audit del 30 novembre 2020, ottiene anche la certificazione di Catena di Custodia FSC® che, per i propri prodotti, attesta l'utilizzo di legno proveniente da foreste

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 59576/2022 del 30-03-2022
Allegato 1 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

gestite secondo criteri ecologicamente sostenibili. La prima visita di mantenimento si svolta regolarmente in data 22 novembre 2021.

2. GENERALITÀ

In Tabella 1 vengono riportate le generalità dell'Azienda e del Gestore:



Tabella 1

Ragione Sociale	VIBAC S.p.A.		
Partita IVA	01189360066		
N. telefonico	0875-75301	N° Fax	0875-751742
Indirizzo e-mail	vibac.termoli@legalmail.it	Sito INTERNET	www.vibac.it
Sede legale	Strada Ticineto Salita San Salvatore, 40 – 15040 Ticineto (AL)		

Sede produttiva	Via Giovanni Agnelli 7– Zona Industriale, 86039 Termoli (CB)
Categoria attività	Codice IPPC: 6.7 Classificazione IPPC: “Impianti per il trattamento di superficie di prodotti utilizzando solventi organici (apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare).
Gestore	Stefano Venturino

3. APPLICAZIONE DEL PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO E CONFORMITÀ DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

Di seguito si riportano le attività svolte dall’Azienda per garantire un utilizzo degli impianti nel rispetto di quanto previsto dal decreto autorizzativo e dalla normativa vigente.

Si sottolinea che, nella gestione degli impianti, viene evitata qualsiasi tipo di miscelazione che possa influenzare la qualità ed attendibilità delle misurazioni dei parametri analitici monitorati.

GENERALITA’ GESTIONE IMPIANTO

Guasto, avvio e fermata

Nel periodo di riferimento non si sono verificati:

- *avvii di impianti nuovi o precedentemente arrestati;*
- *fermate, se non le due programmate (estiva-invernale), per eseguire la manutenzione o le usuali fermate per ridotte richieste di mercato;*
- *inconvenienti o incidenti che abbiano influito significativamente sull’ambiente.*



VIBAC S.p.A.

STRADA TICINETO - SALITA SAN SALVATORE
15040 TICINETO (AL) ITALY

TEL. +39 0142 413200
FAX +39 0142 411916

CAPITALE SOCIALE: Euro 21.798.205 i.v
COD. FISC. e PART. I.V.A.: 01189360066
PARTITA I.V.A. INTERNAZIONALE: IT 01189360066
REG. SOC. 5520 TRIB. CASALE M.TO (AL)
C.C.I.A.A. AL N. 144647

- *anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione.*

Funzionamento dei sistemi di monitoraggio e di campionamento

In azienda non sono presenti sistemi di monitoraggio e campionamento in continuo di rilevanza ambientale: le misurazioni dei parametri vengono effettuate con la periodicità prevista dal Piano di Monitoraggio e Controllo da un laboratorio esterno certificato per le matrici oggetto di indagine.

Valutazione significativa dell'anno 2021 riguarda l'Ispezione Ambientale Ordinaria dei giorni 27 e 28 luglio da parte del personale ARPA MOLISE, basata sulla verifica della documentazione inerente gli autocontrolli e gli adempimenti previsti nell'atto autorizzativo.

Tenuto conto di quanto appurato durante il sopralluogo e di quanto contenuto nella documentazione acquisita in fase di ispezione ed allegata al verbale di attività del 30 settembre 2021, l'organo di controllo ha rilevato che la scrivente azienda, per tutte le matrici esaminate, è intervenuta nel pieno rispetto delle prescrizioni stabilite nella Autorizzazione vigente.

Accesso ai punti di campionamento

Tutti i punti di campionamento sono conformi a quanto previsto dalla normativa vigente.

In particolare si sottolinea che tutti gli accessi ai punti sono in sicurezza e facilmente raggiungibili e praticabili.

Tutti i camini con più alta frequenza di verifica (impianti di recupero solventi) risultano provvisti di piattaforme di lavoro adeguate ai requisiti della norma UNI EN 13284-1; per quelli con frequenza di verifica annuale, l'Azienda utilizza una piattaforma mobile collaudata dall'ASREM (ultima verifica periodica effettuata nel novembre 2020, prossimo controllo previsto a dicembre 2021, riprogrammata per marzo 2022).

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 59576/2022 del 30-03-2022
Allegato 1 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Allo stato, tutti i camini sia significativi che non, sono muniti di cartelli identificativi del punto di emissione e di provenienza del flusso, come richiesti dall'AIA.

Modalità di conservazione dei dati

Per quanto riguarda i dati relativi alle manutenzioni e ai risultati analitici, essi vengono archiviati nel seguente modo:

- manutenzioni ordinarie e/o straordinarie effettuate dal Personale dell'Azienda: tali manutenzioni vengono registrate su apposito registro cartaceo;
- manutenzioni ordinarie e/o straordinarie effettuate da Ditte esterne: tali manutenzioni sono documentabili dalle Bolle di intervento rilasciate dalla Ditta esecutrice dell'intervento;
- certificati delle analisi previste dal Piano di Monitoraggio e Controllo: essi vengono archiviati in formato digitale;
- registrazioni mensili di consumi e verifiche sul programma MFG implementato in azienda per il controllo di produzione.

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del Piano

Tutti gli autocontrolli vengono effettuati con la frequenza e nelle modalità stabilite dal PMC vigente. Nel caso l'impianto oggetto di monitoraggio sia fermo nel giorno programmato per la prova, per assenza di commesse, l'azienda provvede a pianificare una nuova data in accordo con i programmi produttivi e la disponibilità del laboratorio incaricato.

In accordo alla prescrizione del PMC, l'azienda provvede alla registrazione dei risultati in forma elettronica e cartacea.

Le indagini di autocontrollo effettuate vengono, di norma, trasmesse entro un mese dal ricevimento, agli Enti specificati nel piano. Fanno eccezione le caratterizzazioni analitiche dei rifiuti prodotti, effettuate nell'esercizio in esame, che sono trasmessi in uno al rapporto annuale.



VIBAC S.p.A.

STRADA TICINETO - SALITA SAN SALVATORE
15040 TICINETO (AL) ITALY

TEL. +39 0142 413200
FAX +39 0142 411916

CAPITALE SOCIALE: Euro 21.798.205 i.v
COD. FISC. e PART. I.V.A.: 01189360066
PARTITA I.V.A. INTERNAZIONALE: IT 01189360066
REG. SOC. 5520 TRIB. CASALE M.TO (AL)
C.C.I.A.A. AL N. 144647

3.1 Consumi di materie prime

In allegato si riporta la tabella 3.1 “Consumi di materie prime” compilata in ognuno dei campi richiesti per ogni materia prima utilizzata. I dati registrati nel report in esame rappresentano un dato aggregato delle registrazioni effettuate sul programma MFG implementato in azienda per il controllo di produzione.

Il Consumo delle materie prime è direttamente correlato alla produzione e, nello specifico, all’articolazione della stessa in funzione delle richieste del mercato. Il mero confronto tra la scheda relativa al 2020 e quella relativa al 2021 è rappresentativo in tal senso anche se l’attenzione dell’azienda è sempre vigile sulla minimizzazione degli scarti.

3.2 Consumi idrici

Relativamente ai consumi idrici, la tabella 3.2 riporta i dati aggregati delle registrazioni mensili effettuate.

Nell’ambito della stessa scheda è stato predisposto un bilancio idrico, quantificando il consumo sia di acqua potabile che di acqua industriale per mq prodotto.

3.3 Consumo di combustibili

Nella scheda 3.3 allegata, “Consumo di combustibile”, è stato riportato il consumo di combustibile relativamente al gas naturale ed al gasolio. Si evidenzia che l’utilizzo del gasolio ormai è ridotto allo stretto indispensabile (gruppo elettrogeno durante le due fermate programmate per la manutenzione) anche perché l’azienda ha investito risorse per il noleggio di muletti elettrici, eliminando la necessità di stoccaggio del carburante e riducendo i livelli di rumore al fine di fornire un ambiente migliore per i dipendenti.

Ogni mese vengono registrati i consumi di metano, misurati attraverso un apposito contatore, ed i consumi di gasolio, misurati attraverso la valutazione delle giacenze nel serbatoio che lo contiene.

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 59576/2022 del 30-03-2022
Allegato 1 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente



VIBAC S.p.A.

STRADA TICINETO - SALITA SAN SALVATORE
15040 TICINETO (AL) ITALY

TEL. +39 0142 413200
FAX +39 0142 411916

CAPITALE SOCIALE: Euro 21.798.205 i.v
COD. FISC. e PART. I.V.A.: 01189360066
PARTITA I.V.A. INTERNAZIONALE: IT 01189360066
REG. SOC. 5520 TRIB. CASALE M.TO (AL)
C.C.I.A.A. AL N. 144647

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 59576/2022 del 30-03-2022
Allegato 1 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

3.4 Consumi energetici

Con riferimento alle informazioni richieste nell'allegata scheda 3.4 "Consumi energetici" si ricorda che l'azienda ha interrotto da tempo l'acquisto di energia termica a causa della cessata produzione dell'azienda fornitrice.

La scheda in esame, in ottemperanza alle indicazioni dell'Organo di Controllo, contiene il dato di produzione del vapore, stimato attraverso il target delle caldaie in funzione per le ore lavorate. Seguendo, infatti, l'interpretazione dell'ARPA, il PMC non richiede il quantitativo di energia termica consumato nel processo produttivo, bensì quello utilizzato in impianto.

3.5 Produzione di energia termica (vapore)

La tabella prevista al p.to 3.5 del PMC, prescrive la registrazione della produzione annua di vapore utilizzata in termini di t/h. Attualmente l'azienda è dotata di quattro generatori di vapori dei quali, in ogni caso, risultano in funzione mediamente due, la n. 4 di potenzialità maggiore delle altre e una delle altre tre di potenzialità equivalente tra di loro.

Il sistema, non è dotato di un misuratore di portata della quantità di vapore prodotta e, per questo, si è proceduto ad una stima del dato sulla scorta della potenzialità oraria delle caldaie e delle ore di produzione.

3.6 Emissioni in atmosfera

3.6.1 Controlli discontinui

Sono stati effettuati i monitoraggi su tutti i camini attivi al momento degli autocontrolli programmati. Si allega Registro delle Emissioni 2021.

3.6.3 Monitoraggio delle emissioni di gas ad effetto serra

Per tali emissioni l'Azienda è in possesso dell'autorizzazione ministeriale (ETS-Emission Trading System) n. 1453 del 2006. E' stata, pertanto, compilata l'apposita scheda 3.6.3 con tutti i dati richiesti.

3.7 Emissioni idriche

3.7.1 Scarico indiretto S1

Le acque reflue aziendali confluiscono nella rete fognaria consortile. Sono previsti, allo scopo, due controlli settimanali da parte del laboratorio certificato del COSIB:

- controllo tariffario mediato su quattro giorni;
- controllo medio composito su tre ore per il monitoraggio delle punte di scarico;

Le determinazioni analitiche effettuate, quindi, con frequenza molto più elevata di quanto prescritto dal PMC, sono state integrate con frequenza trimestrale relativamente ai parametri richiesti e non presenti nelle verifiche del COSIB.

Nell'anno 2021 sono stati effettuati i monitoraggi prescritti dal PMC.

Si allegano nuovamente i certificati analitici inviati via PEC ed i prospetti riepilogativi compilati con tutti i risultati di prova redatti dal COSIB (scheda 3.7.1).

3.7.2 Acque di condensa e colonna di distillazione

3.7.3 Colonna di distillazione

Il Piano di Monitoraggio e Controllo prevede due tabelle, la 3.7.2. e la 3.7.3. per la registrazione dei controlli, rispettivamente sulle acque di condensa, nei quattro serbatoi degli impianti di recupero del toluene e dell'esano, e sulle acque della colonna di distillazione dell'alcool isopropilico.


3.7.5 Scarichi acque a canale consortile

- Il primo punto di scarico è destinato a raccogliere le acque meteoriche dei tetti e della via di accesso della porzione storica dello stabilimento ed è ubicato in corrispondenza del piazzale lato valle dello stabilimento.
- Il secondo scarico è destinato a raccogliere le acque meteoriche dei tetti relativi al nuovo corpo di fabbrica e della via di accesso della porzione nuova dello stabilimento è ubicato in corrispondenza del piazzale lato monte dello stabilimento.

3.8 Emissioni nelle acque sotterranee e nel suolo

A seguito di notifica, il Comune di Termoli ha convocato in data 5 aprile 2018 una conferenza di servizi per approfondire la tematica secondo le procedure di legge. In tale sede gli Enti, acquisendo la disponibilità dell'azienda, hanno determinato di intensificare i monitoraggi sul Piezometro 8 portandoli ad una cadenza bimestrale.

	Gennaio /Febbraio	Marzo / Aprile	Maggio/Giugno	Luglio/Agosto	Settembre/Ottobre	Novembre/Dicembre
Tricloroetilene	3,98	5,78	2,96	1,31	1,61	1,16
Tetracloroetilene	1,08	1,06	0,88	<0,05	1,16	0,88



3.9 Rifiuti prodotti

La tabella 3.9 richiede che *“il Gestore dovrà caratterizzare, secondo le normative di settore, ogni tipologia di rifiuto generata”*, offrendo un quadro riassuntivo dei rifiuti prodotti.

Ogni rifiuto è identificato per codice EER, descrizione, stato fisico, attività di provenienza e quantità prodotta nell'anno di riferimento espressa in tonnellate. Sono altresì indicate le modalità di caratterizzazione (metodo di riferimento) e la frequenza del controllo. L'azienda caratterizza, quindi, ogni rifiuto prodotto secondo le normative di settore, attraverso certificazioni analitiche,



VIBAC S.p.A.

STRADA TICINETO - SALITA SAN SALVATORE
15040 TICINETO (AL) ITALY

TEL. +39 0142 413200
FAX +39 0142 411916

CAPITALE SOCIALE: Euro 21.798.205 i.v
COD. FISC. e PART. I.V.A.: 01189360066
PARTITA I.V.A. INTERNAZIONALE: IT 01189360066
REG. SOC. 5520 TRIB. CASALE M.TO (AL)
C.C.I.A.A. AL N. 144647

certificazioni commerciali lì dove i test analitici non risultano applicabili ovvero attraverso una scheda di caratterizzazione interna.

La caratterizzazione è funzione, infatti, oltre che della tipologia del rifiuto anche dell'impianto di destinazione ed avviene con la cadenza indicata nella tabella in esame.

Nonostante nell'anno 2021 si sia avuto un aumento di produzione di circa 73 milioni di metri quadri rispetto al 2020, l'Azienda ha smaltito meno rifiuti.

3.10 Emissioni sonore

La valutazione sulle emissioni sonore è stata effettuata nel rispetto del dettato del punto 5.1 e 3.10 del PMC vigente e secondo le indicazioni fornite da Arpa Molise con nota pec del 20 marzo 2020. Nella comunicazione ricevuta, risultava accolta la proposta dei punti di monitoraggio indicati dalla scrivente Azienda e, contestualmente, veniva previsto dall'Ente, un ulteriore punto di misura lungo il confine con la società "Energia Pulita".

La scheda 3.10 contiene le misurazioni effettuate nel periodo diurno e notturno dalle sette postazioni di monitoraggio:

- 1) Postazione LA I - Cancelli di accesso allo stabilimento – lato Ovest;
- 2) Postazione LA II - Area di transito e carico prodotti finiti – lato Sud-Ovest;
- 3) Postazione LA III - Fronte area lavorazione materie prime – lato Sud-Est;
- 4) Postazione LA IV - Confine aziendale con la vicina attività "Energia Pulita S.r.l." - lato Est;
- 5) Postazione LA V - Area movimentazione e stoccaggio rifiuti – lato Nord Est;
- 6) Postazione LA VI - Fronte refrigeratori di acqua – lato Nord;
- 7) Postazione LA VII - Area di transito materie prime – lato Nord - Ovest.

4. Gestione dell'impianto

All'interno dell'azienda sono presenti due squadre di manutenzione: una dedicata agli impianti elettrici ed una interessata alla manutenzione meccanica e impiantistica delle linee produttive. La presenza degli addetti di ciascuna squadra è articolata con l'obiettivo di garantire l'intervento su ogni turno.

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 59576/2022 del 30-03-2022
Allegato 1 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente



VIBAC S.p.A.

STRADA TICINETO - SALITA SAN SALVATORE
15040 TICINETO (AL) ITALY

TEL. +39 0142 413200
FAX +39 0142 411916

CAPITALE SOCIALE: Euro 21.798.205 i.v
COD. FISC. e PART. I.V.A.: 01189360066
PARTITA I.V.A. INTERNAZIONALE: IT 01189360066
REG. SOC. 5520 TRIB. CASALE M.TO (AL)
C.C.I.A.A. AL N. 144647

Il lavoro delle squadre interne di manutenzione consiste:

a) *in un presidio durante la produzione, distinto per spalmatura e taglio:*

- *vengono effettuate ispezioni visive, per ogni turno di lavoro, delle componenti delle macchine e degli impianti. Vi sono, inoltre, operatori specializzati.*
- *si provvede ai ripristini di emergenza in caso di blocchi o rotture*

b) *in un articolato programma di manutenzione ordinaria e straordinaria svolta nelle due fermate annuali, quella estiva e quella invernale:*

- *sono attentamente pianificate tutte le ispezioni all'interno degli impianti termici di produzione del vapore e di scambio termico oltre ai macchinari e impianti presenti nel sito.*

Gli interventi vengono effettuati sia da dal personale interno che da ditte esterne.

A queste ultime è affidato il controllo, soggetto a certificazione, di strutture o impianti particolarmente sensibili sotto l'aspetto ambientale o di apparecchiature a contenuto altamente tecnologico.

4.1 Controllo delle fasi critiche

Nella scheda 4.1 "Controllo delle fasi critiche" sono riportati gli interventi effettuati da imprese specializzate:

- ✓ *sui punti di controllo posti sulle linee di spalmatura per i solventi toluolo ed esano;*
- ✓ *sulle fonti ionizzanti per la misura di precisione dei metri lineari spalmati;*
- ✓ *sulle possibili fughe dei circuiti di raffreddamento.*

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 59576/2022 del 30-03-2022
Allegato 1 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

4.2 Manutenzione ordinaria sulle apparecchiature e sui macchinari

Nella scheda 4.2 “manutenzione ordinaria sulle apparecchiature e sui macchinari” sono stati riportati gli interventi più importanti effettuati sulle linee e sugli impianti da ditte esterne.

Come si evince dall’analisi degli interventi riportati nella scheda, si tratta di manutenzioni programmate che hanno interessato le differenti aree produttive dello stabilimento durante la fermata estiva di agosto 2021.

Gli interventi straordinari, invece, effettuati dalle squadre di manutenzione interne, sono riportati sui moduli appositamente predisposti e valutati ai fini della pianificazione delle fermate aziendali.

4.3 Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento, ecc)

Particolare attenzione viene posta alle aree di stoccaggio delle materie prime.

Nell’apposita scheda 4.3 “aree di stoccaggio” (vasche, serbatoi, bacini di contenimento, ecc...) è indicata la consistenza della struttura del bacino di contenimento e la frequenza dei controlli dei serbatoi. Sono state predisposte, allo scopo di garantire nel tempo l’impermeabilità della pavimentazione dei bacini di contenimento e delle aree di carico e scarico, delle schede per la verifica mensile da parte degli addetti aziendali al fine di segnalare prontamente eventuali anomalie riscontrate (p.to 5.11 R.I.). Si allegano, a tal fine, schede di verifica e controllo serbatoio interrato e gasolio 2021.

In ogni caso si evidenzia che la struttura del bacino di contenimento è realizzata in cemento armato e rivestita da una guaina impermeabile. I serbatoi sono posizionati all’interno con un riempimento di sabbia che garantisce l’immobilità degli stessi. L’intera area risulta coperta da una tettoia per tenere la zona al riparo dagli agenti esterni. E’ presente un pozzetto di ispezione dotato di una pompa per il drenaggio dell’acqua piovana. Tutte le tubazioni sono a vista e quindi ispezionabili. I controlli sono effettuati da ditte specializzate relativamente ai serbatoi con certificazione di tenuta che, di norma, avvengono con cadenza biennale. A dicembre 2019 l’Azienda ha provveduto ad effettuare le dovute



VIBAC S.p.A.

STRADA TICINETO - SALITA SAN SALVATORE
15040 TICINETO (AL) ITALY

TEL. +39 0142 413200
FAX +39 0142 411916

CAPITALE SOCIALE: Euro 21.798.205 i.v
COD. FISC. e PART. I.V.A.: 01189360066
PARTITA I.V.A. INTERNAZIONALE: IT 01189360066
REG. SOC. 5520 TRIB. CASALE M.TO (AL)
C.C.I.A.A. AL N. 144647

verifiche certificate sui serbatoi e sulle tubazioni. I prossimi controlli saranno effettuati nel dicembre 2021. I controlli programmati sono stati effettuati in gennaio 2022, poiché i tempi tecnici ed emergenza COVID la ditta è stata costretta a posticipare l'intervento.

Per quanto riguarda, infine, le aree di carico e scarico tutte impermeabili, si evidenzia che le operazioni di scarico prodotti nei serbatoi sono codificate e regolate da apposite procedure nell'ambito della certificazione ambientale ISO 14001:2015, che prevedono la presenza costante di operatori aziendali a garanzia della correttezza delle operazioni. L'osservanza delle procedure è oggetto di verifica da parte del responsabile preposto e la sensibilizzazione degli operatori è costante.

4.4 Indicatori di prestazione

Nella tabella 4.4, come previsto dal piano di monitoraggio e controllo vigente, sono stati elaborati e riportati gli indicatori di prestazione al fine di fornire elementi di informazione sulle modalità di controllo delle prestazioni di stabilimento.

ALLEGATI

- Rapporti analitici relativi al monitoraggio delle emissioni idriche anno 2021;
- Certificati di caratterizzazione dei rifiuti anno 2020 e schede di caratterizzazione interna;
- Schede PMC anno 2021;
- Schede tipo mensili esemplificative dei controlli: aree ecologiche, platea, serbatoi interrati e stima gasolio;
- Registro emissioni 2021;

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 59576/2022 del 30-03-2022
Allegato 1 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente