

Export _ ANAGRAFE EDILIZIA SCOLASTICA

	n. Edifici		%	n. Edifici		%	Differenza
	AGOSTO 2018			APRILE 2018			Apr. 18 / Ago. 2018
1.1.1 Numero, distribuzione e caratteristiche degli edifici scolastici presenti sul territorio regionale							
a) EDIFICI SCOLASTICI CENSITI SULLA PIATTAFORMA	376	100%		370	100%		6
a.1 Provincia di Campobasso	254	68%		251	68%		3
a.2 Provincia di Isernia	122	32%		119	32%		3
b) SUDDIVISIONE PER ENTE LOCALE PROPRIETARIO	376	100%		370	100%		6
b.1 Totale Proprietà Comunale	297	79%		292	79%		5
b.1.1 Prov. Cb	199	67%		197	67%		2
b.1.2 Prov. Is	98	33%		95	33%		3
b.2 Tolae Proprietà Provinciale	79	21%		78	21%		1
b.2.1 Prov. Cb	55	70%		54	69%		1
b.2.2 Prov. Is	24	30%		24	31%		0
c) DESTINAZIONE D'USO EDIFICIO	376	100%		370	100%		6
c.1 Edificio destinato sola attività didattica	340	90%		335	91%		5
c.2 Edifici Scolastici destinati solo a palestra	36	10%		35	9%		1
c.2.1 Prov. Cb	24	7%		24	7%		0
c.2.1 Prov. Is	12	4%		11	3%		1
c.3 Edifici Scolastic con SPAZI MENSA	47	13%		44	12%		3
b.2.1 Prov. Cb	30	64%		29	66%		1
b.2.2 Prov. Is	17	36%		15	34%		2
d) ANNO DI COSTRUZIONE CORPI DI FABBRICA	376	100%		370	100%		6
d.1.0 Fascia di costruzione prima 1800	1	0%		1	0%		0
d.1.1 Fascia di costruzione tra il 1800 e il 1899	4	1%		4	1%		0
d.1.2 Fascia di costruzione tra il 1900 e il 1920	2	1%		2	1%		0
d.1.3 Fascia di costruzione tra il 1921 e il 1945	20	5%		20	5%		0
d.1.4 Fascia di costruzione tra il 1946 e il 1960	73	19%		75	20%		-2
d.1.5 Fascia di costruzione tra il 1961 e il 1975	88	23%		87	24%		1
d.1.6 Fascia di costruzione tra il 1976 in poi	166	44%		163	44%		3
d.1.7 Dato ASSENTE (campo non valorizzato dai Tecnici)	22	6%		18	5%		4

Export _ ANAGRAFE EDILIZIA SCOLASTICA

	n. Edifici		%	n. Edifici		%	Differenza
	AGOSTO 2018			APRILE 2018			Apr. 18 / Ago. 2018
e) STATO DI CONSERVAZIONE CORPI DI FABBRICA	376	100%		370	100%		6
e.1 Installazione ex-novo	12	3%		16	4%		-4
e.1.2 Strutture Portanti	2	1%		3	1%		-1
e.1.3 Solai	1	0%		2	1%		-1
e.1.4 Scale	4	1%		5	1%		-1
e.1.5 Coperture	5	1%		6	2%		-1
e.2 Sostituzione o rifacimento completo	68	18%		63	17%		5
e.2.1 Strutture Portanti	12	3%		11	3%		1
e.2.2 Solai	11	3%		10	3%		1
e.2.3 Scale	4	1%		4	1%		0
e.2.4 Coperture	41	11%		38	10%		3
e.3 Manutenzione Completa	172			171			1
e.3.1 Strutture Portanti	45	12%		45	12%		0
e.3.2 Solai	32	9%		31	8%		1
e.3.3 Scale	30	8%		30	8%		0
e.3.4 Coperture	65	17%		65	18%		0
e.4 Non richiede interventi							
e.4.1 Strutture Portanti	187	50%		181	49%		6
e.4.2 Solai	200	53%		193	52%		7
e.4.3 Scale	147	39%		141	38%		6
e.4.4 Coperture	83	22%		77	21%		6
e.5 Dato ASSENTE (campo non valorizzato dai Tecnici)							
e.5.1 Strutture Portanti	20	5%		17	5%		3
e.5.2 Solai	62	16%		63	17%		-1
e.5.3 Scale	62	16%		63	17%		-1
e.5.4 Coperture	62	16%		63	17%		-1
F) STATO DI CONSERVAZIONE IMPIANTI	376	100%		370	100%		6
f.1 Installazione ex-novo	93	25%		94	25%		-1
f.1.1 Impianto Idrico	4	1%		6	2%		-2
f.1.2 Impianto Igenico Sanitario	3	1%		5	1%		-2
f.1.3 Impianto Ascensore	45	12%		44	12%		1
f.1.4 Infrastruttura di rete (cablaggio)	41	11%		39	11%		2
f.2 Sostituzione o rifacimento completo	56	15%		52	14%		4
f.2.1 Impianto Idrico	14	4%		14	4%		0
f.2.2 Impianto Igenico Sanitario	22	6%		21	6%		1
f.2.3 Impianto Ascensore	2	1%		1	0%		1
f.2.4 Infrastruttura di rete (cablaggio)	18	5%		16	4%		2
f.3 Manutenzione Completa	104	28%		104	28%		0
f.3.1 Impianto Idrico	27	7%		28	8%		-1
f.3.2 Impianto Igenico Sanitario	42	11%		41	11%		1
f.3.3 Impianto Ascensore	15	4%		15	4%		0
f.3.4 Infrastruttura di rete (cablaggio)	20	5%		20	5%		0

Export_ ANAGRAFE EDILIZIA SCOLASTICA

	n. Edifici		%	n. Edifici		%	Differenza
	AGOSTO 2018			APRILE 2018			Apr. 18 / Ago. 2018
f.4 Non richiede interventi							
f.4.1 Impianto Idrico	169	45%		166	45%		3
f.4.2 Impianto Igenico Sanitario	135	36%		131	35%		4
f.4.3 Impianto Ascensore	76	20%		73	20%		3
f.4.4 Infrastruttura di rete (cablaggio)	128	34%		126	34%		2
f.5 Dato ASSENTE (campo non valorizzato dai Tecnici)							
f.5.1 Impianto Idrico	17	5%		14	4%		3
f.5.2 Impianto Igenico Sanitario	22	6%		19	5%		3
f.5.3 Impianto Ascensore	47	13%		48	13%		-1
f.5.4 Infrastruttura di rete (cablaggio)	37	10%		35	9%		2
G) STATO DI CONSERVAZIONE IMPIANTI ELETTRICI	376	100%		370	100%		6
g.1 Installazione ex-novo	42	11%		46	12%		-4
g.1.1 Impianto elettrico Sottotraccia	10	3%		11	3%		-1
g.1.2 Impianto elettrico canalette esterne	10	3%		12	3%		-2
g.1.3 Impianto cucina	8	2%		8	2%		0
g.1.4 Impianto elettrico EMERGENZA	14	4%		15	4%		-1
g.2 Sostituzione o rifacimento completo	70	19%		67	18%		3
g.2.1 Impianto elettrico Sottotraccia	29	8%		28	8%		1
g.2.2 Impianto elettrico canalette esterne	16	4%		15	4%		1
g.2.3 Impianto cucina	7	2%		7	2%		0
g.2.4 Impianto elettrico EMERGENZA	18	5%		17	5%		1
g.3 Manutenzione Completa	97	26%		93	25%		4
g.3.1 Impianto elettrico Sottotraccia	30	8%		30	8%		0
g.3.2 Impianto elettrico canalette esterne	20	5%		19	5%		1
g.3.3 Impianto cucina	17	5%		17	5%		0
g.3.4 Impianto elettrico EMERGENZA	30	8%		27	7%		3
g.4 Non richiede interventi							
g.4.1 Impianto elettrico Sottotraccia	158	42%		155	42%		3
g.4.2 Impianto elettrico canalette esterne	148	39%		145	39%		3
g.4.3 Impianto cucina	86	23%		85	23%		1
g.4.4 Impianto elettrico EMERGENZA	148	39%		145	39%		3
g.5 Dato ASSENTE (campo non valorizzato dai Tecnici)							
g.5.1 Impianto elettrico Sottotraccia	27	7%		24	6%		3
g.5.2 Impianto elettrico canalette esterne	21	6%		18	5%		3
g.5.3 Impianto cucina	35	9%		33	9%		2
g.5.4 Impianto elettrico EMERGENZA	25	7%		24	6%		1

Export _ ANAGRAFE EDILIZIA SCOLASTICA

	n. Edifici		%	n. Edifici		%	Differenza
	AGOSTO 2018			APRILE 2018			Apr. 18 / Ago. 2018
2.1.1 Notizie Ubicazione Edificio:							
h) UBICAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO	376	100%		370	100%		6
h.1 Progettato ed Adeguato alla normativa antisismica	105	28%		102	28%		3
h.2 Non adeguati alla normativa antisismica	271	72%		268	72%		3
h.3 Edifici con certificati di conformità	89	24%		87	24%		2
h.4 Edifici privi di certificato di conformità	287	76%		283	76%		4
h.5 Edifici con relazione Geotecnica	113	30%		110	30%		3
h.6 Edifici privi di relazione Geotecnica	263	70%		260	70%		3
h.7 Edifici con relazione Geologica	135	36%		133	36%		2
h.8 Edifici privi di relazione Geologica	241	64%		237	64%		4
h.7 Edifici con VERIFICA SISMICA	233	62%		235	64%		-2
h.8 Edifici privi di VERIFICA SISMICA	143	38%		135	36%		8
h.9 Edifici con ACCATASTAMENTO	280	74%		280	76%		0
h.10 Edifici privi di ACCATASTAMENTO	96	26%		90	24%		6
i) CONDIZIONI DI SICUREZZA E REQUISITI PARTICOLARI	376	100%		370	100%		6
i.1 CERTIFICATI AUTORIZ. AL FUNZIONAMENTO	376	100%		370	100%		6
i.1.1 Certificato Presente	107	28%		107	29%		0
i.1.2 Certificato Assente	217	58%		215	58%		2
i.1.3 Certificato non indicato	52	14%		48	13%		4
i.2 CERTIFICATI AGIBILITA' ABITABILITA'	376	100%		370	100%		6
i.2.1 Certificato Presente	129	34%		123	33%		6
i.2.2 Certificato Assente	226	60%		230	62%		-4
i.2.3 Certificato non indicato	21	6%		17	5%		4
i.3 CERTIFICATI COLLAUDO STATITO	376	100%		370	100%		6
i.3.1 Certificato Presente	210	56%		204	55%		6
i.3.2 Certificato Assente	145	39%		149	40%		-4
i.3.3 Certificato non indicato	21	6%		17	5%		4
i.4 REGISTRO INFORTUNI	376	100%		370	100%		6
i.4.1 Registro Presente	186	49%		185	50%		1
i.4.2 Registro Assente	134	36%		132	36%		2
i.4.3 Registro non indicato	56	15%		53	14%		3
i.5 OMOLOGAZIONE CENTRALE TERMICA	376	100%		370	100%		6
i.5.1 Omologazione Presente	148	39%		144	39%		4
i.5.2 Omologazione Assente	209	56%		210	57%		-1
i.5.3 Omologazione indicata	19	5%		16	4%		3
i.6 CERTIFICATI IMPIANTI ELETTRICI	376	100%		370	100%		6
i.6.1 Certificato Presente	216	57%		213	58%		3
i.6.2 Certificato Assente	127	34%		127	34%		0
i.6.3 Certificato non indicato	33	9%		30	8%		3

Export _ ANAGRAFE EDILIZIA SCOLASTICA

	n. Edifici		%	n. Edifici		%	Differenza
	AGOSTO 2018			APRILE 2018			Apr. 18 / Ago. 2018
i.7 CERTIFICATI IMPIANTO ANTINCENDIO	376	100%		370	100%		6
i.7.1 Certificato Presente	123	33%		121	33%		2
i.7.2 Certificato Assente	213	57%		211	57%		2
i.7.3 Certificato non indicato	40	11%		38	10%		2
i.8 DENUNCIA IMPIANTO MESSA A TERRA	376	100%		370	100%		6
i.8.1 Denuncia Presente	160	43%		156	42%		4
i.8.2 Denuncia Assente	175	47%		176	48%		-1
i.8.3 Denuncia non indicato	41	11%		38	10%		3
i.9 DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI	376	100%		370	100%		6
i.9.1 Documento Presente	266	71%		262	71%		4
i.9.2 Documento Assente	91	24%		93	25%		-2
i.9.3 Documento non indicato	19	5%		15	4%		4
i.9 PIANO DI EMERGENZA	376	100%		370	100%		6
i.9.1 Presente	277	74%		272	74%		5
i.9.2 Assente	80	21%		83	22%		-3
i.9.3 non indicato	19	5%		15	4%		4
<hr/>							
l) DOTAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	376	100%		370	100%		6
l.1 Edifici privi di ostacoli e/o barriere	280	74%		274	74%		6
l.2 Edifici che non consentono la piena utilizzazione ed accessibilità delle attrezzature e dei locali nel loro complesso a persone disabili	96	26%		96	26%		0
<hr/>							
m) EDIFICI CON PRESENZA DI AMIANTO	9	2%		9	2%		0
TIPOLOGIA DI PRESENZA AMIANTO							
m.1 Coperture in amianto	4	1%		4	1%		0
m.2 Cassoni in amianto	1	0%		1	0%		0
m.4 ALTRE TIPOLOGIE CON PRESENZA DI AMIANTO	4	1%		4	1%		0
<hr/>							
n) EDIFICI E PLESSI SCOLASTICI GEOREFERENZIATI							
n.1 Edifici GEOREFERENZIATI	246	65%		229	62%		17
n.1.2 Edifici NON GEOREFERENZIATI	130	35%		141	38%		-11
<hr/>							
o) PLANIMETRIE CARICATE A SISTEMA	376			370			
o.2.1 PLANIMETRIE CARICATE A SISTEMA	23	6%		23	6%		0
o.2.2 PLANIMETRIE NON INSERITE	353	94%		347	94%		6
<hr/>							